



LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAČENÍ

- ☐ Stávající železobetonové panelové systémové prvky v technologii T-06B-PSB U-R
- ☐ Bourané konstrukce

POZNÁMKA

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nutné dodržovat zásady a postupy boruacích praci
- V případě jízky v projektové dokumentaci nepřevládajícím poměří čí nerovnováhy je třeba přebít a postup prací konzultovat s generálním projektantem
- Boruac práce musí být prováděny dle části D.1.2. Statika, která je nejdůležitou částí projektové dokumentace
- V rámci přípravy realizace vě. boruacích prací zhotovitel stavby získá odborné zmapování a posouzení stávajících Tžů vedených (zejména vedených v akce) a elektrifik, potu budou vzhledem ke stavebním pracím navržená příprava bezpečnostní opatření čí dočasné odpojení/přeložení tras. Toto bude konzultováno s investorem
- Podpořňoh konstrukce jsou odstraněny
- Jednotlivé vnitřní omítky čí stropu budou odstraněny a následně nahrazeny jednovrstvou sadrovou omítkou
- Podhledy na chodbě a objektu A jsou odstraněny
- Málo nové postupy jsou vyznačeny vě výkresch nového stavu

autorizační razítko	pare	revize	-	
±0,000 = 158,74 m.n.m				
autorigující osoba ing. arch. Jan Šaňel	aut. arch. Jan Šaňel	vypracoval(a) ing. Mojmir Šlepánek		
Investor	Město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pešíně 2842/3, 690 03 Břeclav 613844; tel. c. 2581/44, 3361, 374/1, 4108			
místo stavby				
název akce	Domov seniorů Břeclav		stupeň	DPS
stavební objekt	SO01a; SO01b; SO02a		číslo zakázky	122 330
část projektu	D.1.1.1 Architektonicko-stavební část - bourací práce		datum	6/2022
název výkresu	Půdorys stropu nad 1.NP, objekt A+B - bourací práce		formát	1:100/50
			měřítka	číslo výkresu
			1:50	D.1.1.08