

Vizuální prohlídka
Zpráva o pravidelné revizi před bleskem LPS
Revize byla provedena v souladu s ČSN 341390



Vykonaná dne: 22.6.2023

Objekt: MŠ Valtická, Na Valtické 727, Břeclav

Revizní technik: Bartoš Petr

Adresa: Kovářská č.178/3, Břeclav

Ident.č.: 13952/5/19/R-EZ-E2A

Měřeno provedeno přístrojem: KEW 4200 v.č.v.č.8020357

Stav od poslední revize: **periodické**

Celkový posudek:

**Ochrana před bleskem odpovídá požadavkům uvedených
norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu
a to jen vnější systém ochrany**

Termín příští revize: dle ČSN 341390 za 2 roky

Lhůta k odstranění závad: závady nebyly nalezeny

Tato RZ má: 3 strany

Rozsah prohlídky: Vnější ochrana před bleskem LPS


Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727,
příspěvková organizace
Na Valtické 727/92, 691 41 Břeclav 4
podpis provozovatele
IČ: 63433842


Petr
BARTOŠ
ev.č.: 13952/5/19/
R-EZ-E2A
podpis revizního technika

Počasí v posledních třech dnech: jasno

Okolní půda: zpevněné plochy, hlinitá

Druh budovy: zděná, dvoupodlažní

Typ střechy: sedlová

Krytina střechy: pálená taška

Typ jímací soustavy: hřebenová

Potenciálové vyrovnání silnoproudých elektroinstalací: síť TN

Použité materiály:

- a) Vedení nad zemí: kulatina Almgstitan 8 mm
- b) Vedení v zemi: kulatina Fezn 8 a 10 mm

Vnější ochrana před bleskem:

Jímací soustava:

- | | |
|--|---------------------|
| - Parametry náhodných jímačů - 1x | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Zvolené jímací zařízení | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Ochranný úhel | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Mřížová, hřebenová soustava | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Vzdálenost pokládaných vodičů
jímací soustavy od střechy | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Uchycení vodičů jímací soustavy a
připojení k jímacím tyčím | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |

Soustava svodů:

- | | |
|---|---------------------|
| - Počet svodů - 15x | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Vzdálenost mezi svody | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Svody jsou rozmístěny rovnoměrně
po obvodu objektu | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Velikost instalační smyčky | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Použité materiály | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Zkušební svorka (vč. označení) | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |

Uzemňovací soustava:

- | | |
|--|---------------------|
| - Uspořádání zemnicí soustavy je vhodné
pro daný objekt | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Použité materiály | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |
| - Pasivní ochrana proti korozi | ODPOVÍDÁ ČSN 341390 |

Vyhodnocení:

Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny žádné závady.