

## OBŘADNÍ SÍŇ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V BŘECLAVI - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

označení	popis	vyobrazení	indexace	popis indexace	světélé rozměry	počet /ks/	související prvky	poznámka
01	dubová vstupní vrata	detail 05	a	jižní vstupní předsíň	2010 x 2400	1	S.15.a / E.03-07.a	chybí prvky E.04 - 1ks / E.05 / E.06 - klika / E.07
			b	západní vstupní předsíň		1	S.15.b / E.03-07.b	chybí prvky E.06 - klika / E.07
			c	severní vstupní předsíň		1	S.15.c / E.03-07.c	chybí prvky E.04 - 2 ks
02	dvojdílné okno vstupní předsíně, jedno z okenních polí slepé	detail 02	a	jižní vstupní předsíň	275 x 653	2	S.16.a / E.15	chybí okenní výplň - doplněno vitráží dle vzoru 07 štuková profilace vnitřního ostění
			b	severní vstupní předsíň		2	S.16.b / E.15	chybí okenní výplň - doplněno vitráží dle vzoru 07 štuková profilace vnitřního ostění
03	trojdílné okno hlavní lodi	detail 06	a	západní průčelí	375 x 1615 370 x 1720 375 x 1615	2	S.19.a / E.12.03.a / E.15	chybí okenní výplň - doplněno vitráží dle torza výplně mezi kotevními pásovinami, případně dle vzoru 08 štuková profilace vnitřního ostění
			b	východní průčelí		2	S.19.b / E.12.03.b / E.15	chybí okenní výplň - doplněno vitráží dle torza výplně mezi kotevními pásovinami, případně dle vzoru 08 štuková profilace vnitřního ostění
04	jednodílné okno západní vstupní předsíně	detail 07	a	západní vstupní předsíň	600 x 1385	2	E.12.04.a / E.15	chybí okenní výplň - doplněno vitráží dle torza výplně mezi kotevními pásovinami, případně dle vzoru 07 štuková profilace vnitřního ostění
05	trojdílné okno východní apsidy	detail 08	a	východní apsida	305 x 1630 305 x 1805 305 x 1630	1	S.20.a / E.12.05.a / G.11.b / E.15	chybí okenní výplň - doplněno vitráží dle torza výplně mezi kotevními pásovinami, případně dle vzoru 08
06	jednodílné okno východní apsidy	detail 08	a	východní apsida	600 x 1385	2	E.12.06.a / E.15	chybí okenní výplň - doplněno vitráží dle torza výplně mezi kotevními pásovinami, případně dle vzoru 07
07	jednodílné okno do prostoru krovu	detail 10	a	jižní průčelí	515 x 1780	2	S.23-24.a / E.12.07.a / E.15	chybí část okenní výplně - nahrazena novou vitráží dle dochovaného torza výplně vnitřní ostění neomítnuto
			b	severní průčelí		2	S.23-24.b / E.12.07.b / E.15	chybí část okenní výplně - nahrazena novou vitráží dle dochovaného torza výplně vnitřní ostění neomítnuto
08	dvojdílné okno do prostoru krovu	detail 09	a	jižní průčelí	400 x 1725 400 x 1725	1	S.25.-27.a / E.12.08.a / E.15	chybí celá okenní výplň - nahrazena novou vitráží dle dochovaného torza výplně otvoru 08.b vnitřní ostění neomítnuto
			b	severní průčelí		1	S.25.-27.b / E.12.08.b / E.15	chybí část okenní výplně - nahrazena novou vitráží dle dochovaného torza výplně vnitřní ostění neomítnuto
09	otvor s trojlístým záklenkem v plechovém vikýři	výpis kovových prvků - E.10 fotodokumentace	a	západní průčelí	335 x 365	2	E.10.a	otvor bez výplně - opatřen sítí proti ptákům
			b	východní průčelí		2	E.10.b	otvor bez výplně - opatřen sítí proti ptákům