Projektant	R.Slatinský		Datum	21.11.21	Sonda [ks]	0	Trubka [ks]	0	ΣΣFeZn [m]	1010,0
Číslo akce	52051	Název akce	Břeclav, U zámku, pilíře NN, obnova VO						R_B [Ω]	0,6
Bod číslo	ρ_E [Ωm]	Druh zemniče	Počet kruhů	Počet paprsků	Tyčový zemnič sonda / trubka [ks]		ΣFeZn [m]	R_A vypočítané [Ω]	R_A dovolené [Ω]	Vyhodnocení
pilíře NN	210,0	Paprsek	NE	1	NE	NE	415,0	1,3	15	Vyhovuje
stožáry VO	210,0	Paprsek	NE	1	NE	NE	595,0	1,0	15	Vyhovuje

Zpět