




řez 1-1

rez 2-2




přídavné schéma vystřídání prutů







Výpis výtuh				
číslo	profil	počet	délka (m)	délka celkem (m)
	Ø	ks		B500B
1	R12	2	1,25	R12
délka celkem (m)				2,5
hmotnost 1 bm (kg)				0,888
hmotnost celkem (kg)				2,22
hmotnost celkem (kg)				2,22

řez B-B M1:5



legenda

- | | |
|---|----------------------|
|  | tkanina |
|  | výřínout |
|  | wepeno PCM matlou |
|  | původní dveřní otvor |

výztuž vlepí do vyfrézované drážky
a do vrtů

kotení mikroarmované
polymercementové malty
tixotropní, nesmířlivé
pevnost v tlaku min. 45 MPa
pevnost v tahu min. 8 MPa
přilnavost k betonu min. 2MPa

obousměrná uhlíková tkanina
min. 150+150 g/m²
nalepit epoxidovou
impregnační pryskyřici
pevnost v tahu min. 30 MPa

autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---

 $\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$

autorizovaná osoba		autor projektu		vypracoval(a)	
Ing. Václav Nevřiva		Ing. arch. Jan Šnašel		Ing. Filip Janišch	
investor		Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		Ing. Václav Nevřiva	
místo stavby		ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [6135841; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce		Domov seniorů Břeclav			
stavební objekt		S002a			
část projektu		D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)			
název výkresu		Úprava stěnového panelu S90			