



Výpis výztuže				
číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)
	Ø	ks	(m)	B500B R12
1	R12	2	1.55	3.1
			délka celkem (m)	3.1
			hmotnost 1 bm (kg)	0.888
			hmotnost celkem (kg)	2.75
			hmotnost celkem (kg)	2.75



řez 1–1

řez 2–2

řez B–B M1:5





legenda


- tkanina
- vyříznout
- vlepeno PCM maltou
- původní dveřní otvor

Výztuž vepít do vyřezované drážky a do vrstvy kotvení mikroarmované polymercementové malty fixotroponí, nesmršlivé pevnost v tlaku min. 45 MPa pevnost v tahu min. 8 MPa přilnavost k betonu min. 2MPa

obousměrná uhlíková tkanina min. 150+150 g/m2 nalepit epoxidovou impregnační pryskyřicí pevnost v tahu min. 30 MPa



půdorysné schéma vystřídání prutů



autorizovaná osoba	autor projektu	vyracoval(a)	LIVINGSTAV Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 VŠECHY PRÁCE NA TOMTO VÝKRESU DLE ÚKOLU VYKONALI PRÁČE LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOUHLASU NEJMÉNĚ JEDNÍ KOPÍROVÁNÍ A POKYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOBY
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snašel	Ing. Filip Janišch	
		Ing. Václav Nevřiva	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
název akce	Domov seniorů Břeclav		
stavební objekt	SO02a		
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)		
název výkresu	Úprava stěnového panelu S120		

autorizační razítko	pare	revize	-
±0,000 = 158,74 m.n.m			