



Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Lidická 971/25, 602 00 Brno

ID datové schránky: 56ywzeq

tel.: +420 731 782 066; IČ: 65353391

www.jmpcso.cz

Průzkum budovy Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

Současný stav věci, metodika:

Objekt určený k rekonstrukci byl prohlédnut dne 27.10.2022. Budovy jsou čtyřpodlažní s plochou střechou. Obvodový plášť je po zateplení a ve velmi dobrém stavu bez otvorů a úkrytových možností. Průzkum vycházel z již známých údajů v dostupných databázích a vlastní prohlídky objektu. Metodika byla volena dle dokumentu „Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“.

Zjištění:

V dostupných databázích byl k dané budově nalezen záznam o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně hnízdění osmi párů rorýsů obecných (*Apus apus*) ve čtyřech dvoukomorových budkách na Z a J straně objektu. Při vlastní prohlídce nebyly nalezeny žádné další prostory, které by potenciálně mohly sloužit, jako hnízdiště nebo úkryty zvláště chráněných druhů.

Doporučení:

Budky na objektu jsou pro rorýse důležitým hnízdištěm, je proto nutné je zachovat v plném rozsahu (zachovat i orientaci na Z a J). Plánovaná nástavba, úprava střechy a zateplení zasáhnou do míst, kde jsou umístěny budky, je proto nutné stavební práce začít a ukončit ještě před přiletem rorýsů (do 19. dubna) anebo budky před jejich přiletem sundat a vrátit je na místo až po konci hnízdění (po 10. srpnu). Budky tedy nesmí být na objektu umístěny v případě rekonstrukce v době hnízdění (20.4. – 10.8.), nicméně je nutné budky poté vrátit na původní místo (případně budky posunout výše, ale vždy ponechat volný prostor minimálně 3 m pod vletovým otvorem). Až bude znám termín začátku stavebních prací, doporučuji konzultaci po telefonu nebo přímo na místě.

V případě nejasností, nebo potřebné konzultace se na nás neváhejte obrátit.

Mail: stetkova.gabriela@gmail.com

Telefon 702129777.

ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ
Jihomoravská pobočka
Lidická 971/25
602 00 BRNO

V Brně dne 9. 11. 2022

Mgr. Gabriela Štětková

Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické



Obrázek 1 a 1: Umístění budek na jižní a západní straně objektu.

Více o problematice stavebních úprav na budovách s výskytem synantropních živočichů naleznete na stránkách www.rorysi.cz a www.sousednetopyr.cz/