

Ing. Vrba 724 651 607

Akce: Synagoga Břeclav

Popis podkladu:

Relativně zachovalá omítka se starým nátěrem KEIM, odstín 9595.

V ploše četné prasklinky a menší poruchy omítky.

Sokl – značně zdegradovaná, zasolená cementová omítka, značně neprodyšná. Vlhkost soklu a lokálně omítky nad soklem do výše 2 metrů od 13 do 18% podle měřidlaDOSER. Přijatelná hodnota 5% vlhkost.

Technologie opravy :

1. Fasádu celoplošně omýt tlakovou vodou.
2. Do výše 2 metrů omítku osekát, vyškrábat spáry a poté nechat zdivo minimálně 1 měsíc provětrat.
3. Jižní strana – omítku postačí osekát 0,5m nad osekáním soklem.
4. Osekanou část opatřit jádrovou omítkou na bázi trasu, vápna.
Po vyzrání přeštukovat jemnou trasovou omítkou podobného zrna do 0,6 mm.
5. Provést lokální vysprávký v ploše štukem 0,6 mm(větší praskliny) .

Technologie nátěru:

1. Celoplošné zpevnění omítky se starým nátěrem materiálem **KEIM Soldalit Fixativ**
2. 1.nátěr **KEIM Contact** (obsahuje plniva a armovací tělíška), překlene drobné vlasečnicové praskliny, sjednotí strukturu podkladu s vysprávkami. – ředit max. **10% KEIM Soldalit Fixativem**
3. 2.nátěr **KEIM Soldalit 9595** ředěný max. **10% KEIM Soldalit Fixativem**
4. finální nátěr **KEIM Soldalit 9595** ředěný **5% KEIM Soldalit Fixativem**

V Slavonicích 30.5.2024

Pavel Nováček – obchodní a technický zástupce firmy **KEIMFARBEN, s.r.o.**