



LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAČENÍ

- Stávající železobetonové panelové systémové prvky v technologii T-06B-PSB U-R
- Bourané konstrukce

POZNÁMKA

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nutné dodržovat zásady a postupy bouracích prací
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem
- Bourací práce musí probíhat dle části D.1.2. Statika, která je nedílnou součástí projektové dokumentace
- V rámci přípravy realizace vč. bouracích prací zhotovitel stavby zajistí odborné zmapování a posouzení stávajících TZB vedení (zejména vedení plynů a elektřiny), poté budou vzhledem ke stavebním pracem navržena případná bezpečnostní opatření či dočasná odpojení/přeložení tras. Toto bude konzultováno s investorem
- Podlahové konstrukce jsou odstraněny
- Veškeré vnitřní omítky stěn a stropů budou odstraněny a následně nahrazeny jednovrstvou sádrovou omítkou
- Podhledy na chodbě v objektu A jsou odstraněny
- Nové malé prostory jsou vyznačeny ve výkresech nového stavu

autorizační razítko | pare | revize |

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba Ing. arch. Jan Šnádler	autor projektu Ing. arch. Jan Šnádler	vypracoval(a) Ing. Miroslav Štěpánek	LIVINGSTAV Jedlička / Štěpánek 26, 020 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 541 215 014, +420 541 215 008
investor Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108	místo stavby Domov seniorů Břeclav	stupeň číslo zakázky datum formát měřítko	
název akce S001a; S001b; S002a	číslo výkresu D.1.1.11	DPS L22.230 6/2022 1470x594	
část projektu Půdorys stropu nad 4.NP_objekt A+B - bourací práce			