

Bourané konstrukce

POZNÁMKA

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nutné dodržovat zásady a postupy bouracích prací
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem
- Bourací práce musí probíhat dle části D.1.2. Statika, která je nedílnou součástí projektové dokumentace
- V rámci přípravy realizace vč. bouracích prací zhotovitel stavby zajistí odborné zmapování a posouzení stávajících TZB vedení (zejména vedení plynu a elektřiny), poté budou vzhledem ke stavebním pracem navržena případná bezpečnostní opatření či dočasná odpojení/přeložení tras. Toto bude konzultováno s investorem
- Podlahové konstrukce jsou odstraněny
- Nové malé prostupy jsou vyznačeny ve výkresech nového stavu



autorizační razítko | pare | revize | -

±0,000 = 158,57 m.n.m; 158,74 m.n.m.

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| autorizovaná osoba Ing. arch. Jan Snášel | autor projektu Ing. arch. Jan Snášel | vypracoval(a) Ing. Mojmír Slepánek | LIVINGSTAV Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 <small>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DŮŤEVNĚM VLASTNÍCTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHĽASU NESMĚ BÝT KOPÍROVÁNY A POKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</small> | |
| investor Město Břecław, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břecław | místo stavby ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břecław 3; k.ú. Břecław [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108 | | | |
| název akce Domov seniorů Břecław | | | stupeň číslo zakázky | DPS L22 230 |
| stavební objekt S001a; S001b; S001c; S002a; S002b | | | datum formát | 6/2022 841 x 297 |
| část projektu D.1.1.b Architektonicko-stavební část - bourací práce | | | měřítko číslo výkresu | 1:100 D.1.1.14 |
| název výkresu Pohled západní - bourací práce | | | | |