



LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAČENÍ

Bourané konstrukce

POZNÁMKA

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nutné dodržovat zásady a postupy bouracích prací
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem
- Bourací práce musí probíhat dle části D.1.2. Statika, která je nedílnou součástí projektové dokumentace
- Nové malé prostupy jsou vyznačeny ve výkresech nového stavu

autorizační razítko pare revize -

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV		
Ing. arch. Jan Snášel	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Mojmír Slepánek			
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz +420 543 215 155, +420 543 215 058 VŠEKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DŮJEVNĚM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ	
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108				
název akce	Domov seniorů Břeclav				
				stupeň	DSP
				číslo zakázky	L22 230
				datum	6/2022
stavební objekt SO01a; SO02a				formát	630 x 297
část projektu D.1.1.b Architektonicko-stavební část - bourací práce				měřítko	číslo výkresu
název výkresu Pohled jižní_objekt A - bourací práce				1:100	D.1.1.13