



- Legenda**
- a kontaktní zateplovací systém (polystyren EPS 140 mm, lambda=0.039), silikonové zateplení omítka, zrna 1,5mm
 - b kontaktní zateplovací systém (minerální vlna 140 mm, lambda=0.039), silikonové zateplení omítka, zrna 1,5mm
 - c kontaktní zateplovací systém (polystyren XPS 60 mm, lambda=0.037), silikonové zateplení omítka, zrna 1,5mm
 - d kontaktní zateplovací systém (polystyren XPS 60 mm, lambda=0.037), silikonové zateplení omítka, zrna 1,5mm
 - e sponiční omítka, nátěr difúzně propustný
 - f stěrka s perlinkou, silikonové zateplení omítka, zrna 1,5mm – úprava nezateplovaných částí (fórníky, podhledy lódie, terasy a vstupní markýzy, vnitřní a boční stěny sloupů terasy, všechny plochy zděradlí lódie)
 - g stávající plechová krytina
 - h stávající falcovaná plechová krytina
 - i stávající falcovaná plechová krytina

±0,000=čistá podlaha 1.NP			
výškový systém metrů			
Změno-popis	Datum	Index	Podpis
Kreslil	Ing.Jaroslav Fojtách		
Kontroloval	Ing.Jaroslav Fojtách		
Zodp. projektant	Město Břeclav		
Investor	TOM 3. 690 02 Břeclav		Ossch
Zakázkové číslo	2023.03	Pohledy – stávající stav	
Datum vydání	červen 2023		
Měřítko	1:100		
Stupeň PD	Dokumentace pro provedení stavby	D.1.5	

NEXT PLAN s.r.o.

LANŽHOTSKÁ 3448/2, 690 02 BŘECLAV

IČ: 06519776

ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 –

oprava střechy