

M1:5C



LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČEN



- 3) DOUSTŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STODUPÁCH ROZVODU ELEKTROINSTALACE VČETNĚ KURČOVÝCH PRVKŮ (SWITCHE, VÝPÍNAČE, ŽÁŘIVKY), VODY, KANALIZACE
- 4) DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ (DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A DALŠÍCH PRVKŮ NAVAZUJÍCÍCH
- 5) ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V POKOJÍCH
- 6) OŠKRÁBÁNÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V JEDNOTLIVÝCH POKOJÍCH

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BYT OBJEKT ODPOJEN OD PÁTERNÍCH ROZVODŮ INŽENÝRSKÝCH STÍPIÍ! VEŠKERÉ ODPOJEVÝ VZNIKLÉ BOURACÍMI PRACEMI BUDOU TŘÍDĚNY DLE MATERIÁLŮ A DOČASNĚ UKLADĚNÝ NA STAVENIŠTNÍCH MEZIDOPONÍCH. MATERIÁLY A PRVKY VZNIKLÉ BOURACÍMI PRACEMI, KTERÉ LZE ZPENĚŽIT BUDOU UVAŽOVÁNY K ODPOČ. ROZPOČTU DODAVATELE (KOVY A DALŠÍ SUROVINY BĚŽNĚ VYKUPOVANÉ SPECIALIZOVANÝMI STŘEDISKY)

NAVAZUJÍCÍ KCE, PO BOURÁNÍ A DEMONTOVANÝCH KČÍCH, BUDOU ZAPRAVENY.

VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ V SOULADU S BOPÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY NAHROMAŽENÍM BOURANOU SUTÍ!!! NESMÍ DOJÍT K PORUŠENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ M5-OB SKELETU A NOSNÝCH VÝZVEDK, NESMÍ DOJÍT K P ŘERUŠENÍ VÝZTUŽI STAJOVÍČK NOSNÝCH KČI. BEZ PŘEDCHOZÍHO STATICKÉHO ZAJISTĚNÍ!

Ab 01 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V POKOJÍCH A CHODBÁCH (PVC)

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC)	
- SILIKÁTOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA	50 mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYRENN	20 mm
- NOSNÁ KČE, STROPU	

TYTO POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY A OBECNĚ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
TECHNICKÁ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEODLUČNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
JAKKOLIV ODCHYLKA OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT NEJDÍVE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM/AUTOREM
DOZOREM.


ÚLOHOU ABSOLUTNÍ KOTOVÁNÍ JE ZAKROUHOVÁNÍ NA ČERVENÉ 5-10 mm A JE VZTAŽENO K POVRCHOVÝM A SVRCHNÍM VÝTVORŮM VYBORAŽENÝCH NEBOJÍCÍ. ZPŘESNĚNÍ A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STAVU BYLO PROVEDENO MOBILNÍM 3D LASCANEREM S PŮVYTVORENÍM 3D MŘÁČKOVÁNÍ.

VÝHOTOVY PASPORTU BYLO DÁLE KOORDINOVÁNO S GEODETICKÝM ZMĚŘENÍM A PŮVODNÍ DOKUMENTACÍ A DRON PROJEKTEM STŘECHY. ZÁJEMEM A ZMĚŘENÍ STAVU BYLO PROBEHLO POUZE NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI, PROTO JE NEZBYTNÉ PŘEJÍT JIHOVÝM BOURACÍ PRÁCI NUTNĚ OVĚŘIT STAV STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NEJSOU VE STÁVAJÍCÍM STAVU VIDITELNĚ NEBO PŘÍSTUPNĚ. NUTNO PROVĚST DESTRUKTIVNÍ SONDY K OVĚŘENÍ MOCNOSTI SKLADE PODHLA.

PRO DALŠÍ PROJEKČNÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÉST STAVEBNÍ SONDY A TO PŘEDEVŠÍM SONDY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ SKLADBY PODLAH, SONDY STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP, PRŮZKUM KROVU A DALŠÍ.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYHOTOVENA PODLE PLATNÝCH NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ, PLATNÝCH V DOBĚ VYPRACOVÁNÍ.

TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ ZJIŠTĚNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S HLAVNÍM PROJEKTANTEM.

<div> <div>  </div> <div> LIVINGSTAV <small>veřejná agentura pro stavbu a správu školních a sportovních staveb</small> </div> </div>			
<small> Adresa: Hřeben 18A, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz IČO: 25864403, DIČ: CZ25864403 +420 606 319 100, 10 00; v7řu@j </small>			
autorizace		stupeň DPS	
0,000 = 158,740 m n. m. B.p.v.	revize	číslo zakázky	L22 230-4
kontroloval	autor projektu	datum	10/2025
ing. arch. Jan Šnášel	ing. arch. Jan Šnášel	formát	10
investor	město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
místo stavby	ul. Na Hřebě 2842/3, 690 03 Břeclav 3, k.o. Břeclav (3130584); cat. zvl. 238/4, 44, 3361, 3723/4, 4104		
název akce	Domov seniorů Břeclav		
stavební objekt	SO01E - Pavilon C		
část projektu	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení - bourané konstrukce		
název výkresu	PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ		
pare	měřítko	číslo výkresu	
	1:50	D.1.1.06	