

## OBŘADNÍ SÍŇ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V BŘECLAVI - VÝPIS KOVOVÝCH PRVKŮ

označení	popis	vyobrazení	indexace	popis indexace	celkové rozměry	počet /ks - bm/	poznámka
E.01	kované zábradlí jižního schodiště	detail 02	a	západní strana	v.1050	3,60 bm	mech.poškozeno
			b	východní strana		3,60 bm	
E.02	kované zábradlí severního schodiště	konstr.řešení viz detail 02, fotodokumentace	a	západní strana	v.1050	2,35 bm	mech.poškozeno
			b	východní strana		2,35 bm	
E.03	kovaný skobovitý dveřní závěs s kovaným pantem, uchyceným do příčného svlaku, včetně zdobného kovaného exteriérového protikusu v místě svlaku	detail 05	a	jižní vstupní předsíň	ozdobný protikus 860 x 620	4 ks	
			b	západní vstupní předsíň		4 ks	
			c	severní vstupní předsíň		4 ks	
E.04	zdobené klepadlo vstupních vrat	detail 05	a	jižní vstupní předsíň	160 x 245	2 ks	1 ks nedochován - nahrazen kopii
			b	západní vstupní předsíň		2 ks	
			c	severní vstupní předsíň		2 ks	nedochovány - nahrazeny kopii
E.05	ozdobný kovaný okopný pás vstupních vrat	detail 05	a	jižní vstupní předsíň	v.115	1,9 bm	nedochován - nahrazen kopii
			b	západní vstupní předsíň		1,9 bm	
			c	severní vstupní předsíň		1,9 bm	
E.06	vstupní vrata - zámek, zapuštěné zástrčky, široký krycí zámkový štít včetně kliky	detail 05	a	jižní vstupní předsíň	zámkový štít 167 x 205	1 ks	nedochována klika - nahrazena kopii
			b	západní vstupní předsíň		1 ks	nedochována venkovní klika - doplněna kopii
			c	severní vstupní předsíň		1 ks	
E.07	středová kovaná vratová lišta - klapačka	detail 05	a	jižní vstupní předsíň	75 x 2380	1 ks	nedochována - nahrazena kopii
			b	západní vstupní předsíň		1 ks	nedochována - nahrazena kopii
			c	severní vstupní předsíň		1 ks	
E.08	kovářsky zdobená tyčbleskosvodu	detail 01, 09	a	jižní průčelí	715 x 2400	1 ks	prvek zřejmě nebude možno demontovat z kamene
			b	severní průčelí		1 ks	
E.09	kovaná ozdoba okraje střešního hřebene s motivem granátového jablka	fotodokumentace	a	západní průčelí	v.1500 průměr 300	1 ks	chybí část lamel granátového jablka
			b	východní průčelí		1 ks	
E.10	plechový vikýř	fotodokumentace	a	západní průčelí	500 x 1500	2 ks	
			b	východní průčelí		2 ks	
E.11	zdobené kovové sténové konzoly pro vedení svislého svodu jímací soustavybleskosvodu	fotodokumentace	a	východní průčelí		4 ks	
E.12	kotevní pásoviny vitrážové výplně okenních otvorů	detail 06 - 10	03.a - 08.a	dle označení okenního otvoru	dle okenního otvoru	dle okenního otvoru	dvojice ocelových pásovin š.30 mm tl. 10 a 3 mm spojených prostřednictvím čepů se závlačky
E.13	odpad a výtok rituálního umyvadla	fotodokumentace	a	západní vstupní předsíň		1 ks	
E.14	poklop střešního výlezu	fotodokumentace	a	západní vstupní předsíň	600 x 600	1 ks	
E.15	nosný rám ochranného pletiva vitrážových výplní	počet a rozměry dle výpisu výplní otvorů - okenní otvory - v.č.12					repase dochovaných rámců + doplnění pletiva
E.16	konzola střešního chrliče	detail 13	a	jižní vstupní předsíň	235 x 358	2 ks	novotvar
			b	severní vstupní předsíň	235 x 358	2 ks	